

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Nota informativa sobre la polea libre del alternador 535 0219 10

Fabricante: Hyundai, Kia, Toyota

Modelos:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motores:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Referencias originales:

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Nº de artículo:

535 0219 10

Los modelos citados arriba pueden disponer de distintas versiones de la polea libre del alternador.

La **figura 1** muestra las dos versiones de la polea libre del alternador que instalan hasta el momento los fabricantes de vehículos correspondientes.

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.




Figura 1: Versiones conocidas hasta el momento Toyota (plateada), Kia / Hyundai (negra)

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece ahora una polea libre del alternador (**Fig. 2**) que cubre los modelos mencionados de los tres fabricantes.

Nota:

La nueva polea libre del alternador de Schaeffler Automotive Aftermarket cumple con todas las especificaciones técnicas y se diferencia únicamente en el aspecto.

Para montar y desmontar las poleas libres del alternador se necesita una herramienta especial (**Fig. 3**).




Figura 2: Nueva versión



Figura 3: Herramienta especial INA
Número de artículo 400 0241 10



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 09.2011

INA oo8o

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

