




SERVICE INFO – INA 0080




Laturin vapaapyörää 535 0219 10 koskeva ohje

Autonvalmistajat:	Hyundai, Kia, Toyota
Mallit:	
Hyundai:	Sonata V, Sonata VI
Kia:	Magentis, Carens III
Toyota:	Auris, Corolla, Corolla Verso
Moottorit:	
Hyundai:	2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia:	2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota:	1.4 D, 1.4 D-4D
OE Nrot:	
Hyundai:	37321 - 25301
Kia:	37321 - 25301
Toyota:	27415 - 33050
Tuotenumero:	535 0219 10



Kuva 1: Tähän saakka käytetyt mallit
Toyota (hopea), Kia/ Hyundai
(musta)



Kuva 2: Uusi malli

Edellä esitettyihin malleihin voidaan asentaa erilaisia laturin vapaapyörätyyppejä.

Kuvassa 1 ovat autojen valmistajien molemmat tähän saakka käyttämät laturin vapaapyörätyypit.

Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa on nyt yksi laturin vapaapyörä (kuva 2), jota voidaan käyttää kaikkien kolmen valmistajan esitettyissä malleissa.

Huomio:

Schaeffler Automotive Aftermarketin uusi laturin vapaapyörä vastaa kaikkia teknisiä vaatimuksia ja sen erot ovat vain ulkonäöllisiä.

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asennukseen tarvitaan erikoistyökälua (kuva 3).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!



Kuva 3: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPPERT