

SERVICE-INFO



Informacje na temat wolnego koła pasowego alternatora 535 0219 10

Producent: Hyundai, Kia, Toyota

Model:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Silnik:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Nr. OE.:

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Nr. ref.: 535 0219 10

W podanych modelach mogą się znajdować różne wersje wolnych kół alternatora.

Foto 1 pokazuje dwa wolne koła alternatora stosowane przez odpowiedniego producenta samochodu.




Foto 1: Poprzednia wersja (srebrny), Kia/Hyundai (czarny)

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje jedno wolne koło alternatora (Foto 2), które można stosować do wszystkich modeli podanych powyżej.

Uwaga:

Nowe wolne koło alternatora wykazuje jedynie różnice optyczne do poprzednich wersji i spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne.

Do montażu i demontażu wolnego koła alternatora wymagane jest specjalne narzędzie (Foto 3).




Foto 2: Nowa wersja



Foto 3: Specjalne narzędzie INA
Nr ref.: 400 0241 10



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 09.2011

INA 0080

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Dalsze informacje:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

