



SERVICE INFO – INA 0080



Informații cu privire la fulia de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0219 10

Producători: Hyundai, Kia, Toyota

Modele:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
Kia: Magentis, Carens III
Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motorizare:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Nr. OE:

Hyundai: 37321 - 25301
Kia: 37321 - 25301
Toyota: 27415 - 33050

Nr. identificare

piesă: 535 0219 10




Figura 1: Designuri anterioare Toyota (argintiu), Kia/Hyundai (negru)




Figura 2: nou design

Diferitele versiuni ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe modelele menționate mai sus.

Fig. 1 prezintă cele două fulii de alternator cu sistem de rolă liberă montate de către producător.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive produce un tip de fulie de alternator cu sistem de rolă liberă (Fig. 2) compatibilă cu modelele menționate anterior.

Notă:

Noua fulie de alternator cu sistem de rolă liberă, produsă de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive, respectă specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.

Demontarea/montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (Fig. 3).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!



Figura 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0080