




SERVICE INFO – INA 0083



Διορθωτικά μέτρα για θορύβους στην περιοχή του ιμάντα αξεσουάρ σε Ford Transit

Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλο:	Transit
Έτος μοντέλου:	2000 – 2007
Κινητήρας:	2.0 D
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0223 10



Εικόνα 1: Αλλάζοντας μια συμπαγή τροχαλία σε μία τροχαλία με κασάνια

Λόγω των δυνατών, δυναμικών κινήσεων του ιμάντα πολύ – V, είναι πιθανό να παράγονται έντονοι θόρυβοι με συμπαγή τροχαλία δυναμό.

Σαν τεχνική λύση, η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει μια τροχαλία δυναμό με κασάνια OAP για αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό μειώνει τα δυναμικά φορτία στον ιμάντα αξεσουάρ, και αποτρέποντας έτσι το θόρυβο.



Εικόνα 2: Κατά την τοποθέτηση της τροχαλίας δυναμό με κασάνια σε ένα δυναμό Bosch, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αποστάτης με πλάτος 1.4 mm!

Προσοχή:

Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά την μετασκευή των αυτοκινήτων που επηρεάζονται με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0223 10.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0083