




SERVICE INFO – INA 0084



Csereintervallum

az 535 0186 10 cikkszámú javítókészlethez

Gyártó:	Volkswagen
Modelle:	Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Motor:	2.5 TDI, 5.0 TDI
OE sz.:	Generátor-szabardonfutó (1) 070 903 201 E Rugalmas kuplungagy (2) 070 903 327 C (lecserélve) 070 903 327 D (aktuális)
Cikksz.:	Generátor-szabardonfutó (1) 535 0118 10 Rugalmas kuplungagy (2) 535 0185 10* Javítókészlet (3) 535 0186 10



1. ábra: Generátor-szabardonfutó rugalmas kuplungaggal és homlokkerekes meghajtással

Az 1. ábrán egyértelműen látszik, hogyan helyezkednek el a megadott Volkswagen motorok homlokkerekes hajtásában az egyes elemek.

Az 535 0118 10 cikkszámú generátor-szabardonfutót (1) és az 535 0185 10* cikkszámú kuplungagyat (2) ebben a hajtásban úgy a váltóáramú generátorhoz (ALT), mint a klímakompresszorhoz (AC) is használják.

Jelmagyarázat az 1. ábrához:

- (1) Generátor-szabardonfutó 535 0118 10
 - (2) Rugalmas kuplungagy 535 0185 10*
 - (3) Javítókészlet 535 0186 10
 - (CA) Vezérműtengely-kerék
 - (WP) Vízszivattyú-kerék
 - (CS) Forgattyústengely-kerék
 - (OP) Olajszivattyú-kerék
 - (ALT) Váltóáramú generátor csatlakozása
 - (AC) Klímakompresszor csatlakozása
- *) külön nem kapható

A járműgyártó az 535 0118 10 cikkszámú generátor-szabardonfutót (1 - 1. ábra) és az 535 0185 10* cikkszámú rugalmas kuplungagyat (2 - 1. ábra) számára a karbantartási előírásaiban csereintervallumot ír elő. Ez attól függ, hogy a jármű rendelkezik-e dízel részecskeszűrővel. A dízel részecskeszűrő nélküli járműveknél a csereidőszak 150.000 kilométer, a részecskeszűrővel szerelt járműveknél 180.000 kilométer.

Az említett járműveknél a generátor-szabardonfutó és a tengelykapcsoló cseréjéhez a generátor ill. a klímakompresszort ki kell szerelni.

A generátort csak a tartókészülékével együtt szabad ki- és újra beszerelni! A két komponens szétválasztása feltétlenül ahhoz vezet, hogy a generátor alapeállítása, a speciálisan a homlokkerekes meghajtáshoz igazított generátor-szabardonfutóval, elvesz. Normál műhelyszközökkel nem lehet az alapeállítást újra létrehozni!

Útmutatás:

A kuplungagy cseréjekor a járműgyártó szerint a generátor-szabardonfutót is mindig együtt ki kell cserélni!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!