

# SERVICE-INFO



## Interval za menjavo pri kompletu za popravilo 535 0186 10

**Proizvajalec:** Volkswagen

**Model:** Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

**Motor:** 2.5 TDI, 5.0 TDI

**Št. originalnega dela:**

Prostotečna jermenica alternatorja (1)  
070 903 201 E  
Prožna spojnica (2)  
070 903 327 C (zamenjan)  
070 903 327 (aktualen)

**Št. LuK-AS:**

Prostotečna jermenica alternatorja (1)  
535 0118 10  
Prožna spojnica (2)  
535 0185 10\*  
garnitura za popravilo (3)  
535 0186 10

Interval za menjavo prostotečne jermenice alternatorja 535 0118 10 (1 – slika 1) ter spojnice 535 0185 10\* (2 – slika 1) navaja proizvajalec vozila v svojem razporedu za vzdrževanje vozila.


To je odvisno od tega, ali ima vozilo vgrajen filter trdih delcev dizelskega motorja. Pri dizelskih vozilih z vgrajenim filtrom trdih delcev je interval za menjavo vsakih 150.876 prevoženih kilometrov, pri vozilih brez tovrstnega filtra pa na vsakih 181.051 prevoženih kilometrov.

Pri že omenjenih vozilih je treba pri menjavi prostotečne jermenice alternatorja in spojnice najprej odstraniti alternator in kompresor klimatske naprave.

**Pozor:**

Glede menjave spojnice proizvajalec vozila določa, da je treba pri tem hkrati menjati tudi prostotečno jermenico alternatorja!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.



**Slika 1:** Prostotečna jermenica alternatorja s prožno spojnico in gonilom z valjastimi zobniki

**Alternator se sme odstraniti, ponovno namestiti ali menjati samo skupaj s pripadajočim pritrdilnim nosilcem! Ločitev teh dveh sestavnih delov neizogibno privede do napačne osnovne poravnave alternatorja, pri katerem je prostotečna jermenica alternatorja posebej poravnana z gonilom z valjastimi zobniki. Osnovne poravnave z običajno delavniško opremo ni mogoče doseči!**

Na **sliki 1** je ponazorjena postavitev posameznih sestavnih delov gonila z valjastimi zobniki pri navedenih motorjih Volkswagen.

Prostotečna jermenica alternatorja 535 0118 10 (1) in spojnica 535 0185 10\* (2) se pri tem pogonu uporabljata tako za alternator (ALT) kot tudi za kompresor klimatske naprave (AC).

**Legenda k sliki 1:**

- (1) prostotečna jermenica alternatorja 535 0118 10
- (2) fleksibilna spojna obojka 535 0185 10\*
- (3) garnitura za popravilo 535 0186 10
- (CA) zobnik odmikalne gredi
- (WP) zobnik črpalke za vodo
- (CS) zobnik ročične gredi
- (OP) zobnik oljne črpalke
- (ALT) alternator
- (AC) kompresor klimatske naprave

\*) Ni na voljo ločeno.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 10.2011  
**INA 0084**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

