



## SERVICE INFO – INA 0087



# Визуални разлики

между механизмите за свободен ход на генератор 535 0214 10 и 535 0229 10

Производител:	Honda
Модел:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Двигатели:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
OE номера:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01
Арт. номера:	535 0214 10 535 0229 10



Снимка 1: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0214 10



Снимка 2: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0229 10



Снимка 3: Специализиран инструмент на INA, част 400 0241 10

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани и двата различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор.

На снимка 1 са показани производственият вариант (ляво) и следпродажният вариант (дясно) на механизма за свободен ход на генератор 535 0214 10.

На снимка 2 са показани производственият вариант (ляво) и следпродажният вариант (дясно) на механизма за свободен ход на генератор 535 0229 10.

За монтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (снимка 3).

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство.

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

#### Забележка:

Механизмите за свободен ход на генератор отговарят напълно на техническите изисквания и се различават само по външния си вид.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0087

SCHAEFFLER  
REP>XPERT