



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

beim Generatorenfreilauf 535 0214 10 und 535 0229 10

Hersteller:	Honda
Modelle:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V
Motoren:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
Art-Nr.:	535 0214 10 535 0229 10
OE-Nummern:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01



Bild 1: Generatorenfreilauf 535 0214 10

Bei oben genannten Modellen können zwei verschiedene Ausführungen des Generatorenfreilaufes verbaut sein.

Bild 1 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorenfreilaufes 535 0214 10.

Bild 2 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorenfreilaufes 535 0229 10.



Bild 2: Generatorenfreilauf 535 0229 10



Bild 3: INA-Spezialwerkzeug Artikelnummer 400 0241 10

Zum Aus- und Einbau des Generatorenfreilaufes wird ein Spezialwerkzeug (Bild 3) benötigt.

Die Generatorenfreiläufe entsprechen uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheiden sich lediglich in der Optik.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

