



## SERVICE INFO – INA 0087



# Οπτικές διαφορές μεταξύ τροχαλιών δυναμό με καστάνια με κωδικούς 535 0214 10 και 535 0229 10

Κατασκευαστής:	Honda
Μοντέλα:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Κινητήρες:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
Κωδικός OE:	31141-RBD-E02 31141-RLO-G01
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0214 10 535 0229 10



Εικόνα 1: Τροχαλία δυναμό με καστάνια 535 0214 10



Εικόνα 2: Τροχαλία δυναμό με καστάνια 535 0229 10



Εικόνα 3: Ειδικό εργαλείο INA με κωδικό 400 0241 10

Διο διαφορετικές εκδόσεις τροχαλίας δυναμό με καστάνια μπορεί να είναι τοποθετημένες στα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω.

Η εικόνα 1 δείχνει την έκδοση παραγωγής (αριστερά) και την έκδοση aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με καστάνια 535 0214 10.

Η εικόνα 2 δείχνει την έκδοση παραγωγής (αριστερά) και την έκδοση aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με καστάνια 535 0229 10.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με καστάνια (εικόνα 3).

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
 schaefflergr@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.gr  
 www.repxpert.gr

### Σημείωση:

Οι τροχαλίες δυναμό με καστάνια συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!