



SERVICE INFO – INA 0087



Laturin vapaapyörien 535 0214 10 ja 535 0229 10 ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat:	Honda
Mallit:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Moottorit:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
OE Nrot:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01
Tuotenumero	535 0214 10 535 0229 10



Kuva 1: Laturin vapaapyörä 535 0214 10

Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0229 10



Kuva 3: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10

Edellä esitetyissä malleissa voidaan käyttää kahta eri tyyppistä laturin vapaapyörää.

Kuvassa 1 on laturin vapaapyörän 535 0214 10 sarjavalmisteinen tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Kuvassa 2 on laturin vapaapyörän 535 0229 10 sarjavalmisteinen tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asennukseen tarvitaan erikoistyökalua (kuva 3).

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

Huomio:

Molemmat laturin vapaapyörät vastaavat rajoituksetta teknisiä vaatimuksia ja niiden erot ovat vain ulkonäöllisiä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REPERT