



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

Poulies à roue libre d'alternateur réf. 535 0214 10 et 535 0229 10

Constructeur : Honda

Modèles : Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V

Moteurs : 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Références INA : 535 0214 10
535 0229 10

Références OE : 31141-RBD-E02
31141-RL0-G01



Photo 1: Poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0214 10

Les modèles mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de deux versions différentes de poulie à roue libre d'alternateur.

La photo 1 montre la version montée en série (à gauche) et la version Aftermarket (à droite) de la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0214 10.

La photo 2 montre la version montée en série (à gauche) et la version Aftermarket (à droite) de la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0229 10.



Photo 2: Poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0229 10



Photo 3: Outillage spécial INA réf. 400 0241 10

La pose et la dépose de la poulie à roue libre d'alternateur exigent l'utilisation d'un outillage spécial (photo 3).

Les deux poulies à roue libre d'alternateur répondent parfaitement aux exigences techniques, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.16.15
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

