

SERVICE-INFO



Optičke razlike između remenica slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0214 10 i Kat. Br. 535 0229 10

Proizvođač vozila:

Honda

Modeli:

Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III,
FR-V

Motori:

2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

OE Br.:

31141-RBD-Eo2
31141-RLO-Go1

Kat. Br.:

535 0214 10
535 0229 10



Slika 1: Remenica slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0214 10



Slika 2: Remenica slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0229 10

Kod gore navedenih modela mogu biti ugrađene remenice slobodnog hoda alternatora u dvije razne izvedbe.

Na **slici 1** prikazana je serijska izvedba u proizvodnji (lijevo) i Aftermarket- izvedba (desno) remenice slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0214 10.

Na **slici 2** prikazana je serijska izvedba u proizvodnji (lijevo) i Aftermarket- izvedba (desno) remenice slobodnog hoda alternatora Kat. Br. 535 0229 10.

Uputa:

Remenice slobodnog hoda alternatora bez ikakvih ograničenja udovoljavaju tehničkim zahtjevima i razlikuju se samo po izgledu.

Za ugradnju i skidanje remenica slobodnog hoda alternatora neophodan je specijalni alat (**slika 3**).



Slika 3: INA-specijalan alat za ugradnju, Kat. br. za narudžbu 400 0241 10



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 12.2011

INA 0087

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

