



SERVICE INFO – INA 0087



Diferențe de ordin vizual dintre fuliile

de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10 și 535 0229 10

Producător:	Honda
Modele:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Motorizare:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
Nr. OE:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01
Nr. piesă:	535 0214 10 535 0229 10



Figura 1: Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10



Figura 2: Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0229 10



Figura 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe autovehiculele menționate mai sus.

Figure 1 prezintă versiunile originală (stânga) și post-vânzare (dreapta) a fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10.

Figure 2 prezintă versiunile originală (stânga) și post-vânzare (dreapta) a fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0229 10.

Demontarea / montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (fig. 3).

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Notă:

Fuliile respectă întocmai specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0087