



SERVICE INFO – INA 0087



Визуальная разница

между шкивами генератора с обгонной муфтой 535 0214 10 и 535 0229 10

Производитель:	Honda
Модели:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Двигатели:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
ОЕ номера:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01
Арт. номера:	535 0214 10 535 0229 10



Рисунок 1: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0214 10



Рисунок 2: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0229 10



Рисунок 3: Специнструмент INA 400 0241 10

Два различных варианта шкива генератора с обгонной муфтой могут быть установлены на указанные автомобили.

На рис. 1 изображены конвейерная версия (слева) и версия для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0214 10.

На рис. 2 изображены конвейерная версия (слева) и версия для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0229 10.

Для монтажа и демонтажа шкива генератора с обгонной муфтой необходимо использовать набор специнструмента (Рис. 3).

Примечание:

Обязательно следуйте приложенной инструкции по установке.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT