

SERVICE-INFO



Opazne razlike med napenjalnima jermenicama 535 0214 10 in 535 0229 10

Proizvajalec: Honda

Modeli: Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III,
FR-V

Motor: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Št. originalnega dela:
31141-RBD-Eo2
31141-RLO-Go1

Št. LuK-AS: 535 0214 10
535 0229 10



Slika 1: Prostotečna jermenica alternatorja 535 0214 10



Slika 2: Prostotečna jermenica alternatorja 535 0229 10

V zgoraj navedenih modelih vozil sta lahko nameščeni ena ali druga izvedba prostotečne jermenice alternatorja.

Slika 1 prikazuje prostotečno jermenico alternatorja 535 0214 10 v proizvodni izvedbi (na levi) ter izvedbi za nadomestno vgradnjo (na desni).

Slika 2 prikazuje prostotečno jermenico alternatorja 535 0229 10 v proizvodni izvedbi (na levi) ter izvedbi za nadomestno vgradnjo (na desni).

Za odstranjevanje in nameščanje prostotečne jermenice alternatorja je potrebno posebno orodje (**image 3**).



Slika 3: Specialno orodje proizvajalca INA s številko dela 400 0241 10

Pozor:

Prostotečni jermenici alternatorja popolnoma ustrezata tehničnim zahtevam, razlikujeta pa se zgolj po videzu.



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 12.2011
INA 0087

Tehnične spremembe pridržane
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

