



## SERVICE INFO – INA 0087



# Utseendemässiga skillnader mellan generator frinaven 535 0214 10 och 535 0229 10

Tillverkare:	Honda
Modeller:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Motorer:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
Best. nr.:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01
Art-nr.:	535 0214 10 535 0229 10



Bild 1: Frinavremskiva 535 0214 10



Bild 2: Frinavremskiva 535 0229 10



Bild 3: INA specialverktyg best. nr. 400 0241 10

Hos ovan angivna modeller kan två olika utföranden av generatorfrinav monteras.

Bild 1 visar serieutförande (till vänster) och eftermarknadsutförande (till höger) hos generatorfrinav 535 0214 10.

Bild 2 visar serieutförande (till vänster) och eftermarknadsutförande (till höger) hos generatorfrinav 535 0229 10.

För demontering och montering av generatorfrinav behövs specialverktyg (bild 3).

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

**"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

### Anvisningar:

Generatorfrinaven uppfyller utan begränsningar de tekniska kraven och skiljer sig endast åt utseendemässigt.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!