



SERVICE INFO – INA 0087



Візуальна відмінність шківів генератора

з обгінною муфтою 535 0214 10 і 535 0229 10

| | |
|----------------------------------|--|
| Виробник: | Honda |
| Моделі: | Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V |
| Двигуни: | 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC |
| Номери оригінального обладнання: | 31141-RBD-E02 31141-RL0-G01 |
| Артикульні номери: | 535 0214 10 535 0229 10 |



Зображення 1: Шків генератора з обгінною муфтою 535 0214 10



Зображення 2: Шків генератора з обгінною муфтою 535 0229 10



Зображення 3: Спеціальний інструмент INA з артикульним номером 400 0241 10

На вказаних вище моделях можуть бути встановлені дві різні версії шківів генератора з обгінною муфтою.

На зображенні 1 показані серійна версія шківів генератора з обгінною муфтою 535 0214 10 (зліва) і версія шківів для вторинного ринку запасних частин (справа).

На зображенні 2 показані серійна версія шківів генератора з обгінною муфтою 535 0229 10 (зліва) і версія шківів для вторинного ринку запасних частин (справа).

Для демонтажу та монтажу шківів генератора з обгінною муфтою потрібен спеціальний інструмент (зображення 3).

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Примітка:

Обидва шківів генератора з обгінною муфтою без обмежень відповідають технічним вимогам та відрізняються тільки візуально.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

INA 0087

SCHAEFFLER
REPXPPERT