



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica al design

del rullo tenditore 531 0756 10

Produttore: Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Volvo

Modelli:
Citroen: C4, C5, C8, Jumpy
Fiat: Scudo, Ulysse
Ford: Focus C-Max, C-Max, Focus II, Galaxy, Kuga, Mondeo IV, S-Max
Lancia: Phedra
Peugeot: 307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert
Volvo: C30, S40, V40, V50, C70, V70, S80

Motori: 2.0 HDI, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.0 TDCi, 2.0 TDI

N. art.: 531 0756 10

Riferimenti OE:
Citroen: 0829.A4
Fiat: 9464640480
Ford: 1231975 / 3M5Q-6B217-AA
Lancia: 9464640480
Peugeot: 0829.A4
Volvo: 8653651



Figura 1: Versione precedente



Figura 2: Nuova versione



Figura 3: Versione precedente



Figura 4: Nuova versione

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il rullo tenditore con numero articolo 531 0756 10 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione disponibile sinora utilizzata (Figure 1 e 3) e di quella nuova (Figure 2 e 4).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Entrambe le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
 Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

