



SERVICE INFO – INA 0092



Optické rozdíly vahadel s vlečnou pákou 422 0053 10

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modely:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motory:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Obj. č.:	422 0053 10
OE č.:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Obrázek 1: Varianta 1



Obrázek 2: Varianta 2

Při výměně vahadel s vlečnou pákou se mohou u vozidel vyskytovat verze znázorněné na obrázcích 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí vahadla s vlečnou pákou znázorněná na obrázku 1.

Výměna se provádí vždy v sadě!

Při závadě jednoho nebo několika vahadel s vlečnou pákou je nutné vždy provést výměnu všech vahadel motoru. Aby se zamezilo vícenásobným opravám a vysokým nákladům na opravy, měly by se vždy společně s vahadly vyměnit také vyrovnávací prvky ventilové vůle (zdvihátka).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0092