



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la palanca oscilante 422 0053 10

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, VW

Modelos:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,
Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_),
Polo (9N_)

Motores: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,
1.6 FSI

Nº de artículo: 422 0053 10

Referencias

originales: 036 109 411 E
036 1 09 411 G
036 109 411 H
036 109 411 J

Al sustituir la palanca oscilante 422 0053 10, el vehículo puede tener instaladas tanto la versión de la figura 1 como la de la figura 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket le ofrece la versión de palanca oscilante mostrada en la figura 1.

Debe sustituirse siempre el juego completo.

Si una o más palancas oscilantes estuvieran defectuosas, deberá sustituirse siempre el conjunto completo de la palanca oscilante del motor. Para evitar reparaciones más complejas y costes más elevados, se deben sustituir siempre de forma conjunta la palanca oscilante y los elementos de ajuste del juego de válvulas.



Figura 1: versión 1



Figura 2: versión 2

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

