



SERVICE INFO – INA 0092



Vivulla varustettujen keinuvipujen 422 0053 10 ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, VW

Mallit:

Audi: A1, A3
 Seat: Altea, Ibiza, Leon
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

Moottorit: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Tuotenumero: 422 0053 10

OE Nrot: 036 109 411 E
 036 1 09 411 G
 036 109 411 H
 036 109 411 J



Kuva 1: Vaihtoehto 1



Kuva 2: Vaihtoehto 2

Vivulla varustettujen keinuvipujen vaihdon yhteydessä voidaan tavata kuvissa 1 ja 2 esitetyjä versioita.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa kuvassa 1 esitetyjä vivulla varustettuja keinuvipuja.

Vaihdon yhteydessä vaihdetaan aina koko sarja!

Yhden tai useamman vivulla varustetun keinuvivun vioittuessa on aina vaihdettava moottorin kaikki keinuvivut. Toistuvien korjausten ja tästä aiheutuvien korjauskustannusten välttämiseksi pitäisi aina keinuvipujen kanssa vaihtaa myös venttiilien välysten tasaosot (venttiilinnostimet).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!