



SERVICE INFO – INA 0092



Szemmel látható eltérések a 422 0053 10 számú emelőhimbánál

Gyártók:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modellek:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorok:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Cikksz.:	422 0053 10
OE sz.:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



1. ábra: 1. változat



2. ábra: 2. változat

A 422 0053 10 cikkszámú emelőhimba cseréjekor a járműben az 1. és a 2. ábrákon látható változatok fordulhatnak elő.

A Schaeffler Automotive Aftermarket jelenleg az 1. ábrán bemutatott emelőhimba-változatot kínálja.

A csere mindig készletben történik!

Egy vagy több emelőhimba meghibásodásakor mindig a motor összes emelőhimbáját le kell cserélni. A többszörös javítás és a nagyobb költségeinek elkerülése érdekében, karbantartáskor a emelőhimba és a szelephézag-kiegyenlítő elemet mindig együtt kell cserélni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>