



SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze visive

nel bilanciere a dito 422 0053 10

Produttore: Audi, Seat, Skoda, VW

Modelli:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

Motori: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

N. art.: 422 0053 10

Riferimenti OE: 036 109 411 E
036 109 411 G
036 109 411 H
036 109 411 J

In caso di sostituzione del bilanciere a dito 422 0053 10, sul veicolo possono essere montate le versioni mostrate in Figura 1 e Figura 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket offre la variante di bilanciere a dito indicata in Figura 1.

Eeguire sempre la sostituzione in blocco!

In caso di difetti su uno o più bilancieri a dito, procedere sempre con la sostituzione in blocco dei bilancieri a dito del motore. In caso di riparazione, al fine di evitare interventi ripetuti e costi elevati, provvedere sempre alla sostituzione congiunta di bilanciere a dito ed elementi di compensazione del gioco valvole.



Figura 1: Versione 1



Figura 2: Versione 2

Observare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

