



## Service Info



# Uiterlijke verschillen

## bij de tuimelaar 422 0053 10

Fabrikanten: Audi, Seat, Skoda, VW

**Modellen:**

Audi: A1, A3  
Seat: Altea, Ibiza, Leon  
Skoda: Fabia, Octavia, Superb  
VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,  
Jetta III, Passat (C3\_), Polo (6R\_),  
Polo (9N\_)

Motoren: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,  
1.6 FSI

Artikelnr.: 422 0053 10

OE-nummer: 036 109 411 E  
036 1 09 411 G  
036 109 411 H  
036 109 411 J

Bij het vervangen van de tuimelaar 422 0053 10 kunt u in het voertuig de in Fig. 1 en Fig. 2 getoonde varianten aantreffen.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt de tuimelaarvariant in Fig. 1 aan.

### Altijd in sets vervangen!

Bij defecten aan een of meer tuimelaars moeten altijd de complete tuimelaars van de motor worden vervangen. Om veelvuldige reparaties en extra kosten te vermijden, moeten in geval van reparatie tuimelaar en klepspelingscompensatie-element altijd gezamenlijk worden vervangen.



Fig. 1: Variant 1



Fig. 2: Variant 2

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden op [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) of [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

