



SERVICE INFO – INA 0094



Визуални различия

при механизъм за свободен ход на генератор 535 0128 10

Производител:	Toyota
Модел:	Hilux, Fortuner
Двигатели:	2.5 D, D-43.0 D4D
Арт. номер:	535 0128 10
OE номер:	27415-0L040



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0128 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните различия между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0094