



## SERVICE INFO – INA 0094



# Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0128 10

Autonvalmistajat:	Toyota
Mallit:	Hilux, Fortuner
Moottorit:	2.5 D, D-43.0 D4D
Tuotenumero:	535 0128 10
OE Nrot:	27415-0L040



Kuva 1: Vanha malli



Kuva 2: Uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0128 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppiä.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!