



SERVICE INFO – INA 0094




Opazne razlike pri prostotečni jermenici alternatorja 535 0128 10

Model: Toyota Hilux, Fortuner
 Motor: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
 Št. dela: 535 0128 10
 Št. originalnega dela: 27415-0L040



Slika 1: Stara izvedba



Slika 2: Nova izvedba

V okviru nenehnih prizadevanj za izboljševanje naših izdelkov smo uvedli spremembe jermenice alternatorja s sklopko za prosti tek, ki nosi številko dela 535 0128 10.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti dosedanje (slika 1) in nove različice (slika 2).

V fazi prehoda na drug material lahko nastanejo mešane zaloge obeh tipov.

Izvedbi se razlikujeta samo po videzu. Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0094