



SERVICE INFO – INA 0096



Визуални различия

при механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10

Производител:	Toyota
Модел:	Yaris
Година на производство:	11.2005 – 11.2008
Двигател:	1.4D-4D
Арт. номер:	535 0238 10
OE номер:	27415-33060



Снимка 1: Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10



Снимка 2: Специализиран инструмент на INA, част #. 400 0241 10

Две различни версии на механизъм за свободен ход на генератор могат да бъдат монтирани на генератор Bosch, в автомобилите изброени горе. Снимка 1 показва производствения дизайн (ляво) и дизайна за пазара за вторично вграждане (дясно) на механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10.

Двата механизма за свободен ход на генератор се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (снимка 2).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0096