



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

Generatorfreilauf 535 0238 10

Hersteller:	Toyota
Modelle:	Yaris
Baujahr:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Art-Nr.:	535 0238 10
OE-Nummer:	27415-33060



Bild 1: Optische Unterschiede des Generatorfreilaufs 535 0238 10

Bei Bosch-Generatoren in oben genanntem Fahrzeug können zwei verschiedene Ausführungen des Generatorfreilaufs verbaut werden.

Bild 1 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorfreilaufs 535 0238 10.

Beide Generatorfreiläufe unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Zum Aus- und Einbau des Generatorfreilaufs wird ein Spezialwerkzeug (Bild 2) benötigt.



Bild 2: INA-Spezialwerkzeug Artikelnummer 400 0241 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333*
 Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

