



SERVICE INFO – INA 0096



Οπτικές διαφορές στην τροχαλία δυναμό με καστάνια με κωδικό 535 0238 10

Κατασκευαστής:	Toyota
Μοντέλο:	Yaris
Έτος μοντέλου:	11.2005 – 11.2008
Κινητήρας:	1.4D-4D
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0238 10
Κωδικός OE:	27415-33060



Εικόνα 1: Οπτικές διαφορές στην τροχαλία δυναμό με καστάνια με κωδικό 535 0238 10



Εικόνα 2: Ειδικό εργαλείο INA, κωδικός ανταλλακτικού 400 0241 10

Δύο διαφορετικές εκδόσεις τροχαλιών δυναμό με καστάνια μπορούν να τοποθετηθούν σε δυναμό Bosch στα αυτοκίνητα που αναφέρονται παραπάνω. Η εικόνα 1 δείχνει το σχεδιασμό παραγωγής (αριστερά) και το σχεδιασμό aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με καστάνια 535 0238 10.

Οι δύο τροχαλίες δυναμό με καστάνια διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με καστάνια (εικόνα 2).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.rexpert.gr

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0096