



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

de la polea libre del alternador 535 0238 10

Fabricante:	Toyota
Modelo:	Yaris
Año de fabricación:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
N.º de artículo:	535 0238 10
Referencia original:	27415-33060



Figura 1: diferencias visuales de la polea libre del alternador 535 0238 10



Figura 2: herramienta especial INA, n.º de artículo 400 0241 10

Si los vehículos mencionados anteriormente cuentan con alternadores Bosch, puede que tengan instaladas dos versiones diferentes de la polea libre del alternador.

En la figura 1 se muestra la versión de primer equipo (izqda.) y la versión de recambio independiente (dcha.) de la polea libre del alternador 535 0238 10.

Ambas poleas libres del alternador se diferencian solo en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.

Para el montaje y desmontaje de la polea libre del alternador, se necesita una herramienta especial (figura 2).

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

