



SERVICE INFO – INA 0096



Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0238 10

Autonvalmistajat:	Toyota
Malli:	Yaris
Valmistusvuosi:	11.2005 – 11.2008
Moottorit:	1.4D-4D
Tuotenumero:	535 0238 10
OE Nrot:	27415-33060



Kuva 1: Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0238 10



Kuva 2: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10

Bosch-latureissa käytetään edellä esitetyissä ajoneuvoissa kahta eri laturin vapaapyörämallia.

Kuvassa 1 on laturin vapaapyörän 535 0238 10 sarjavalmistein tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Molemmat laturin vapaapyörämallit poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asennukseen tarvitaan erikoistyökalua (kuva 2).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!