



SERVICE INFO – INA 0096



Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0238 10

Model:	Toyota Yaris
Model godine:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Part no.:	535 0238 10
OE broj:	27415-33060



Slika 1: Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0238 10

U gore navedena vozila na Bosch alternatore mogu biti ugrađene dvije različite izvedbe remenica slobodnog hoda alternatora.

Slika 1 prikazuje proizvodnu izvedbu (lijevo) i aftermarket izvedbu (desno) remenice slobodnog hoda alternatora Kat.Br. 535 0238 10

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Specijalni alat je potreban za skidanje i ugradnju remenice slobodnog hoda alternatora (Slika 2).



Slika 2: INA specijalni alat Kat.Br. 400 0241 10 400 0241 10

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0096