



## SERVICE INFO – INA 0096



# Opazne razlike pri prostotečni jermenici alternatorja 535 0238 10

Model:	Toyota Yaris
Leto modela:	11.2005 - 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Katal. št.:	535 0238 10
Št. originalnega dela:	27415-33060



Slika 1: Opazne razlike pri prostotečni jermenici alternatorja 535 0238 10



Slika 2: Specialno orodje proizvajalca INA s številko dela 400 0241 10

Pri zgoraj navedenih modelih vozil je za namestitev na alternator Bosch primerna tako ena kot druga izvedba jermenice alternatorja s sklopko za prosti tek. Slika 1 prikazuje prostotečno jermenico alternatorja 535 0238 10 v proizvodni izvedbi (na levi) ter izvedbi za nadomestno vgradnjo (na desni).

Jermenici alternatorja s sklopko za prosti tek se razlikujeta zgolj po videzu. Obe različici izpolnjujeta tehnične zahteve in ju je mogoče neomejeno uporabljati.

Za odstranjevanje in nameščanje prostotečne jermenice alternatorja je potrebno specialno orodje (image 2).

**Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!**

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ali [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0096

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

