



SERVICE INFO – INA 0098



Подмяна на обтегач и вибрационен демпфер

Производители: Audi, Seat, Škoda


Модели:

Audi: A4, A6
 Seat: Exeo
 Škoda: Superb

Кодове на двигателите:

AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

Артикулни номера: 531 0531 20 (заменен)
 533 0028 20 (заменен)
 531 0840 10 (нов/Set)
 532 0601 10 (нов/KIT)



Снимка 1: Вибрационен демпфер 533 0028 20 (ляво), обтегач 531 0531 20 (дясно)



Снимка 2: KIT 530 0546 10 (ляво), Set 530 0546 09 (дясно)

В автомобилите изброени горе, вибрационния демпфер 533 0028 20 (Снимка 1, ляво) и обтегач 531 0531 20 (Снимка 1, дясно) са заменени с KIT 530 0546 10 (Снимка 2, ляво) и Set 530 0546 09 (Снимка 2, дясно)

Новите компоненти се различават не само по външен вид, но и по начина, по който функционират. Със стария дизайн, вибрационния демпфер, в допълнение към обтегача, поемаше функцията на ремъчен обтегач.

Новата отклоняваща ролка с държач 532 0601 10 има само отклоняваща функция. Обтягането на ремъка и демпферирането се извършват само от обтегач 531 0840 10.

Използването на смесени компоненти не е разрешено, тъй като са адаптирани да работят един с друг и да осигурят правилното обтягане на ремъка при използване заедно.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0098