




SERVICE INFO – INA 0098



Náhrada napínací kladky a tlumiče vibrací

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda
Modely:	
Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Kódy motorů:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Objednací č.:	531 0531 20 (nahrazeno) 533 0028 20 (nahrazeno) 531 0840 10 (aktuální) 532 0601 10 (aktuální)



Obrázek 1: Dosavadní provedení, vlevo tlumič vibrací 533 0028 20, vpravo napínací kladka 531 0531 20



Obrázek 2: Aktuální provedení, vlevo vodící kladka s držákem 532 0601 10, vpravo napínací kladka 531 0840 10

U výše uvedených vozidel byly tlumič vibrací 533 0028 20 (obrázek 1, vlevo) a napínací kladka 531 0531 20 (obrázek 1, vpravo) nahrazeny vodící kladkou s držákem 532 0601 10 (obrázek 2, vlevo) a napínací kladkou 531 0840 10 (obrázek 2, vpravo).

Nové konstrukční díly se liší nejen opticky, ale také z hlediska funkce.

U starého provedení zajišťuje tlumič vibrací prostřednictvím napínací kladky také napnutí řemenu.

Nová vodící kladka s držákem 532 0601 10 má pouze funkci vedení řemenu. Napnutí řemenu a tlumení vibrací je zajištěno výhradně prostřednictvím napínací kladky 531 0840 10.

Smíšená montáž je nepřipustná!

U obou provedení jsou jednotlivé díly vzájemně konstrukčně přizpůsobeny a pouze při jejich správné kombinaci je zajištěno napnutí řemenu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT