




SERVICE INFO – INA 0098



A feszítőgörgő és a rezgéscsillapító cseréje

| | |
|-----------|--|
| Gyártók: | Audi, Seat, Škoda |
| Modellek: | |
| Audi: | A4, A6 |
| Seat: | Exeo |
| Škoda: | Superb |
| Motorkód: | AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA |
| Cikksz.: | 531 0531 20 (lecserélve) 533 0028 20 (lecserélve) 531 0840 10 (aktuális) 532 0601 10 (aktuális) |



1. ábra: Balra az 533 0028 20 cikkszámú rezgéscsillapító, jobbra az 531 0531 20 cikkszámú feszítőgörgő



2. ábra: Balra az 532 0601 10 cikkszámú terelőgörgő a tartóval, jobbra az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgő

A fent megnevezett járműveknél az 533 0028 20 cikkszámú rezgéscsillapítót (1. ábra, balra) és az 531 0531 20 cikkszámú feszítőgörgőt (1. ábra, jobbra) az 532 0601 10 cikkszámú vezetőgörgő a tartóval (2. ábra, balra) és az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgő (2. ábra, jobbra) helyettesíti.

Az új alkatrészek nem csak kinézetben különböznek, hanem működésükben is.

A régi kivetlnél a rezgéscsillapító kiegészítve a feszítőgörgőt, a szíjfeszítés egy részét is átvette.

Az új 532 0601 10 cikkszámú vezetőgörgőnek a tartóval csupán vezető funkciója van. A szíjfeszítés és csillapítás kizárólag az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgővel történik.

Kevrt beszerelés nem engedélyezett, mivel az egyes alkatrészeket egymáshoz igazították és csak úgy biztosított a korrekt szíjfeszítés.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>