




SERVICE INFO – INA 0098



Náhrada napínacej kladky a tlmiča vibrácií

Modely:

Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Kód motoru:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Obj. č.:	531 0531 20 (nahradené) 533 0028 20 (nahradené) 531 0840 10 (aktuálne) 532 0601 10 (aktuálne)



Obrázok 1: Doterajšie vyhotovenie, vľavo tlmič vibrácií 533 0028 20, vpravo napínacia kladka 531 0531 20

V prípade vyššie uvedených vozidiel boli tlmič vibrácií 533 0028 20 (obrázok 1, vľavo) a napínacia kladka 531 0531 20 (obrázok 1, vpravo) nahradené vodiacou kladkou s držiakom 532 0601 10 (obrázok 2, vľavo) a napínacou kladkou 531 0840 10 (obrázok 2, vpravo).

Nové konštrukčné diely sa líšia nielen opticky, ale takisto z hľadiska funkcie.

V prípade starého vyhotovenia zaisťuje tlmič vibrácií prostredníctvom napínacej kladky aj napnutie remeňa. Nová vodiaca kladka s držiakom 532 0601 10 má iba funkciu vedenia remeňa. Napnutie remeňa a vibrácií je zaistené výhradne prostredníctvom napínacej kladky 531 0840 10.



Obrázok 2: Aktuálne vyhotovenie, vľavo vodiaca kladka s držiakom 532 0601 10, vpravo napínacia kladka 531 0840 10

Zmiešaná montáž je neprípustná!

V prípade oboch vyhotovení sú jednotlivé diely vzájomne konštrukčne prispôbené a iba pri ich správnej kombinácii je zaistené napnutie remeňa.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

