



SERVICE INFO – INA 0099



Zamenjava vsebine zavojčka z delom št. 532 0020 10

Modeli:

Citroën:	AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat:	Ulysse
Lancia:	Zeta
Nissan:	Micra
Peugeot:	106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806
Rover:	100

Motor:

Citroën:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i
Fiat:	16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V
Lancia:	2.0 16V, 2.1 TD
Nissan:	2.0 16V, 2.1 TD
Peugeot:	1.5 D
Rover:	1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16
	1.4 D, 1.5 D

Katal. št.: 532 0020 10

Št. originalnega dela:

Citroën:	0830.37
Fiat:	9400830379
Lancia:	9400830379
Nissan:	13077-6F901
Peugeot:	0830.37
Rover:	LHV100080



Slika 1: 532 0020 10 – plastični vodilni valj INA s priloženim pritrdilnim vijakom

Vsebina zavojčka z delom št. 532 0020 10 je zdaj optimizirana. Zaradi konstrukcijske oblike vodilnega valja se lahko vijak M10 x 55 uporablja v vseh naštetih vozilih. Vijak M10 x 50 in podložka nista več potrebna. Zaradi tega zdaj zavojček vsebuje plastični vodilni valj (slika 1, na levi) vijak M10 x 55 (slika 1, na desni).

Kot je opisano v Servisnih informacijah INA 0070, je vgradnja kovinskih vodilnih valjev v zgoraj navedena vozila še zmeraj mogoča. Kovinski vodilni valj je nadomeščen s plastičnim vodilnim valjem.

Plastični vodilni valj ustreza tehničnim zahtevam brez omejitev, od kovinskega pa se razlikuje samo po materialu tekalne plasti.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.