



## SERVICE INFO – INA 0106



# Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0240 10

Model: Toyota Auris, Corolla, Verso S, Yaris  
Motor: 1.4 D4-D  
Kat. Br.: 535 0240 10  
OE broj: 27415-33070



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0240 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

**Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!**

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ili na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

INA 0106

### Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264\*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

