



SERVICE INFO – INA 0107



Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0241 10

Autonvalmistajat: Hyundai, KIA

Mallit:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA: Carens III, Ceed, Magentis


Moottorit: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Tuotenumero: 535 0241 10

OE Nrot: 37322 27020



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0241 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempi esiteltyjä versioita esiintyä toimituksissa.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!