



Service Info



Różnice optyczne wolnego koła alternatora 535 0241 10

Producent:	Hyundai, KIA
Modele:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Silnik:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Ref.:	535 0241 10
Nr.OE:	37322 27020



Foto1: Wcześniejsza konstrukcja



Foto2: Nowa konstrukcja

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, wprowadzono modyfikacje do wolnego koła alternatora o numerze 535 0241 10.

To Service Info pokazuje optyczne różnice pomiędzy wcześniejszą (Foto1) i nowa wersja rolki (Foto2).

W okresie przejściowym w pudełkach mogą znajdować się obie wersje rolki.

Obie wersje różnią się jedynie wyglądem, spełniają techniczne wymagania i mogą być stosowane bez ograniczeń zgodnie z przeznaczeniem.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:
E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl