



## SERVICE INFO – INA 0107



# Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0241 10

Producători:	Hyundai, KIA
Modele:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Motorizare:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Nr. identificare piesă:	535 0241 10
Nr. OE:	37322 27020



Figura 1: Design anterior



Figura 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0241 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0107