




## SERVICE INFO – INA 0108



# Отстраняване на шумове

## от задвижването на спомагателните възли

Производител:	Opel
Модели:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Двигател:	Z18XER
Арт. номер:	535 0143 10



Снимка 1: Смяна на твърда ремъчна шайба с механизъм за свободен ход на генератор

Поради силните вибрации от V-образния канален ремък, силни шумове могат да възникнат в автомобилите описани горе, оборудвани с твърда ремъчна ролка на генератора.

Като техническо решение Schaeffler Automotive Aftermarket за тези превозни средства предлага механизъм за свободен ход на генератор. Това намалява динамичното натоварване на задвижването на спомагателните възли и по този начин предотвратява шума.



Снимка 2: Механизъм за свободен ход на генератор 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва повлияните превозни средства да се оборудват с механизъм за свободен ход на генератор 535 0143 10. Имайте предвид: От първостепенна важност е да се изпълняват приложените инструкции по монтаж!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REPXPERT

INA 0108