




SERVICE INFO – INA 0108



Odstranění hluku v oblasti pohonu vedlejších agregátů

Výrobce:	Opel
Modely:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Motor:	Z18XER
Obj. č.:	535 0143 10



Obrázek 1: Výměna pevné řemenice za alternátorovou volnoběžku

Silné vibrace klínového žebrovaného řemenu mohou u výše uvedených vozidel s tuhou řemenicí alternátoru vést k intenzivnímu hluku.

Jako technické řešení nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket pro tato vozidla alternátorovou volnoběžku. Ta snižuje dynamické zatěžování pohonu přídatných agregátů a zamezuje tak vzniku hluku.



Obrázek 2: Alternátorová volnoběžka 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje u příslušných vozidel přestavět pevnou řemenicí alternátoru za alternátorovou volnoběžku 535 0143 10. Pozor: Bezpodmínečně je nutné dbát na přiložené instalační pokyny!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com
 REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
 Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0108