




## SERVICE INFO – INA 0108



# Διορθωτικά μέτρα για θορύβους στην περιοχή του ιμάντα αξεσουάρ

Κατασκευαστής:	Opel
Μοντέλα:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Κινητήρας:	Z18XER
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0143 10



Εικόνα 1: Αλλάζοντας μια συμπαγή τροχαλία σε μία τροχαλία με κασάνια

Λόγω των δυνατών κραδασμών του ιμάντα πολύ – V, είναι πιθανό να παράγονται έντονοι θόρυβοι στα αυτοκίνητα της παραπάνω λίστας που διαθέτουν συμπαγή τροχαλία δυναμό.

Σαν τεχνική λύση, η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει μια τροχαλία δυναμό με κασάνια OAP για αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό μειώνει τα δυναμικά φορτία στον ιμάντα αξεσουάρ, και αποτρέποντας έτσι το θόρυβο.



Εικόνα 2: Τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0143 10

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά την μετασκευή των αυτοκινήτων που επηρεάζονται με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0143 10. Παρακαλώ σημειώστε: Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)  
<https://aftermarket.schaeffler.gr>  
[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0108