




SERVICE INFO – INA 0108



Melunpoisto apulaitekäytön alueella

Autonvalmistajat:	Opel
Mallit:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Moottorit:	Z18XER
Tuotenumero:	535 0143 10



Kuva 1: Kiinteän hihnapyörän vaihto laturin vapaapyörään

Moniurakiilahihnan voimakas värähtely voi edellä esitetyissä laturin kiinteällä hihnapyörällä varustetuissa autoissa aiheuttaa voimakasta melua.

Teknisenä ratkaisuna on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa näihin autoihin sopiva laturin vapaapyörä. Se vähentää apulaitekäytön dynaamista kuormitusta ja rajoittaa siten melun syntyä.



Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kyseisissä autoissa laturin kiinteän hihnapyörän vaihtamista laturin vapaapyörään 535 0143 10. Tärkeää: On ehdottomasti noudatettava toimituksen mukana tulevia asennusohjeita!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!