



INFO TECHNIQUE



Remède contre les bruits

provenant du système d'entraînement des accessoires périphériques

Constructeur : Opel

Modèles : Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Moteur : Z18XER

Référence INA : 535 0143 10

Le mouvement fortement dynamique de la courroie poly V peut engendrer d'importants bruits dans les véhicules mentionnés ci-dessus équipés d'un arbre d'alternateur avec poulie rigide.




Photo 1 : Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur



Photo 2 : Poulie à roue libre d'alternateur 535 0143 10

Pour remédier à ce problème technique, Schaeffler Automotive Aftermarket propose une poulie à roue libre d'alternateur pour ces véhicules : en permettant de diminuer les charges dynamiques au sein du système d'entraînement des accessoires périphériques, cette poulie empêche la formation de bruits.

Schaeffler Automotive Aftermarket recommande de remplacer la poulie rigide par la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0143 10 sur les véhicules concernés.

Attention : Suivre impérativement les instructions de montage !

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

