




SERVICE INFO – INA 0108



Fjerning av støy mot aggregatdriften

Produsent:	Opel
Modeller:	Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Motor:	Z18XER
Artikkel nr.:	535 0143 10



Figur 1: Skifte en stiv remskive på en friløpsremskive OAP

På grunn av de kraftige vibrasjonene til den V-ribbede remmen, kan det produseres høye lyder i kjøretøy med en stiv generatorremskive.

Som en teknisk løsning tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en friløpsremskive OAP til disse kjøretøyene. Dette reduserer de dynamiske belastningene i aggregatdriften, og hindrer dermed støyutslipp.



Figur 2: Friløpsremskive OAP 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at de berørte kjøretøyene ettermonteres med en friløpsremskive OAP 535 0143 10. Vennligst merk: Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!